

Référence	065500X
Désignation	Rotamix RM-2 L

## Anomalie :

- ✓ Suite avarie transport, coque légèrement abimée, mais fonctionnement conforme

