Bandejas para pesar de poliestireno

Bandejas para pesar, estériles



- De poliestireno 100% virgen
- Esterilización por haz de electrones conforme a la norma ISO 11137-3:2017
- Trazabilidad del número de lote para garantizar la calidad
- Esquinas redondeadas para facilitar la transferencia y el vertido de muestras líquidas, en polvo o granuladas
- Base plana para un posicionamiento estable
- Antiestáticas

Ref.	Dim. L x An x Al (mm)	Forma	Volumen (ml)	Unid. de envase	Unid./ caja	€/ caja
320790	46 x 46 x 80	Cuadrada	10	5	200	**NC -**
320687	85 x 85 x 24	Cuadrada	85	5	200	**NC -**
320791	38 x 25 x 90	Hexágono	6	5	200	**NC -**
320792	64 x 51 x 19	Hexágono	46	5	200	**NC -**

Bandejas para pesar, antichoque



Bandejas flexibles y fácilmente plegables para transferir, manipular y pesar muestras.

- De poliestireno resistente a los golpes y biológicamente inertes
- Buena resistencia química a alcoholes, ácidos diluidos, bases, soluciones acuosas
- Temperatura máxima : +60 °C

L x An x Al bandeja (mm)	Azul	Unid./caja	€/caja
41 x 41 x 7,9	**045104**	500	**NC -**
140 x 140 x 22	**045108**	500	**NC -**

Bandejas para pesar, hexagonales



- De poliestireno
- La forma hexagonal permite plegar la bandeja y formar una boca de vertido
- Antiestáticas
- Fondo plano y bordes puntiagudos para facilitar el trasvase preciso del material que se ha pesado

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
037609	38 x 25	500	**NC -**
037610	64 x 51	500	**NC -**
045126	76 x 55	500	**NC -**
037611	102 x 76	500	**NC -**
045127	120 x 100	500	**NC -**
037612	127 x 89	500	**NC -**
045128	139 x 108	500	**NC -**

Bandeja para pesar, un solo uso



- De poliestireno anti-choque
- Su forma evita el pliegue de las bandejas tradicionales
- Fondo plano
- Temperatura máxima de utilización : +60 °C

Ref.	L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
045100	41 x 60 x 8	250	**NC -**