We measure it. testo

Termoigrometro

testo 608 – Monitoraggio costante delle condizioni ambientali



- Visualizzazione continua di temperatura, umidità e punto di rugiada
- Visualizzazione valori min/max
- Monitoraggio della batteria
- Ulteriori vantaggi con testo 608-H2:
- La funzione di allarme a LED segnala il superamento dei valori limite
- Alta precisione ±2 %UR

%UR °C °C td

L'igrometro economico testo 608-H1 misura costantemente umidità, temperatura e punto di rugiada. L'ampio display è facilmente leggibile anche a distanza, i dispositivi di aggancio e supporto permettono di posizionare in modo flessibile lo strumento di misura su parete o superfici orizzontali.
Testo 608 è dotato di display per la visualizzazione dei valori min/max e dello stato di carica della batteria. Grazie al sensore stabile nel lungo periodo, è possibile eseguire misurazioni corrette anche dopo anni.
Testo 608-H2, l'igrometro preciso con allarme segnala in modo affidabile il superamento dei valori limite di umidità e temperatura ad esempio in vivai, magazzini, camere bianche, musei, laboratori, ecc.

DIFFUSION QUE DUTSCHER SAS

Dati tecnici/Accessori

testo 608-H1

testo 608-H1 termoigrometro per umidità/punto di rugiada/temperatura con batteria

Codice 0560 6081



testo 608-H2

testo 608-H2 igrometro per umidità/punto di rugiada/temperatura, con allarme LED, batteria e protocollo di taratura

Codice 0560 6082



Dati tecnici generali

Ciclo di misura	18 s
Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Tipo batteria	Batteria 9V
Durata batteria	circa 1 anno
Peso	168 g
Dimensioni	111 x 90 x 40 mm
Materiale/Custodia	ABS
Display	LCD, 2 linee
Garanzia	2 anni

Dati tecnici	testo 608-H1		testo 608-H2	
Tipi sonda	**NTC**	**Sensore di umidità Testo, capacitivo**	**NTC**	**Sensore di umidità Testo, capacitivo**
Campo di misura	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	+10 ... +95 %UR)	-10... +70°C -40 ... +70 °C td	+2 ... +98 %UR
Precisione ±1 digit	±0,5 °C (a +25 °C)	±3 %UR (+10 ... +95 %UR)	±0,5 °C (a +25 °C)	±2 %UR (+2 ... +98 %UR)
Risoluzione	0,1 °C	0,1 %UR	0,1 °C	0,1 %UR
Temperatura lavoro	0 ... +50 °C		-10... +70°C	

Accessori	Codice	
Accessori per strumento di misura		
Certificato di taratura ISO/umidità, punti di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR a +25°C/+77 °F; per ingresso/strumento	0520 0076	

DOMINIQUE PUTSCHER SAS

0981 9954/msp/A/05.2012

Soggetto a modifiche senza preavviso.