

Test en cuve pour traces de fer, 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 tests

Réf. produit: **LCK521** Dangereux



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Cuves rectangulaires de 50 mm + Dosicaps pour une manipulation pratique

Précision optimale pour l'analyse de concentrations à valeur ultra-basse

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 - 25 °C
Conformément à la norme:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Description:	Test en cuve pour les traces de fer 50 mm
Digestion nécessaire:	Oui, pour le fer total
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 10. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000
Nom de la méthode:	1,10-phénanthroline
Nombre de tests:	20
Notes spéciales:	Pour la digestion du fer total, utilisez Crack Set LCW902
Paramètres:	Fer, traces
Plage de mesure:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)