

Référence	099162BX
Désignation	Enceinte pour test environnementaux 294L MLR-352 Sanyo

Anomalie :

- ✓ Retour suite avarie transport, dégât important sur le bandeau de façade et léger enfoncement de la grille latérale, voir photos. Fonctionnement conforme.

