

<b>Référence</b>	670456X
<b>Désignation</b>	Armoire négative 520L LG 5216

## Anomalie :

- ✓ Retour suite avarie transport, enfoncement sur le côté droit, légères déformations sur l'arête avant gauche, rayure sur le bandeau de contrôle. Appareil neuf, fonctionnement conforme.



