

<b>Référence</b>	9010-0073X
<b>Désignation</b>	Incubateur BD400 Binder

## Anomalie :

- ✓ Retour client suite erreur de commande, légère rayure sur la paroi droite, quelques traces d'utilisation, fonctionnement conforme

