
Référence	950476X1
Désignation	Autoclave horizontal 23L de paillasse semi automatique porte manuelle 2540ML

Anomalie :

- ✓ Retour suite avarie transport, remplacement du bandeau supérieur, la poignée de porte et du mécanisme de verrouillage, appareil conforme



Devis N°

Date
25/08/2023

Client

SAS MEDIPLAN

Z.A. de l'Union Commerciale

71, rue Aristide Briand

77124 VILLENROY

Tél : 01.60.24.34.87

Fax : 01.64.34.33.86

email : info@mediplan.fr

Capital : 50 000,00 Euros

R.C.S. : Meaux 510609597

SIRET : 51060959700024

N/Id CEE : FR50510609597

Dominique DUTSCHER SAS

2C Rue de Bruxelles

67170 Bernolsheim

France

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT	TVA
MO	<u>Intervention sur autoclave 2540 ML - sn 21050932 - SAV99220539</u> Contrôle de l'ensemble du circuit électrique. Pas de fuite de courant constatée. Rien à signaler sur l'autoclave. Nettoyage de la cuve. Remplacement du joint de porte. Tests de bon fonctionnement sur une dizaine de cycles.	1,00			
GAS080-0184	Joint de porte 2540	1,00			

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA

BON POUR ACCORD, Date et signature

Total HT	
Net HT	
Total TVA	
Total TTC	
NET A PAYER	