




PAL Réfractomètre

Mode d'emploi



Messages d'erreurs



Précautions

- * Laver soigneusement et sécher après l'utilisation
- * Nettoyer les résidus avec de l'alcool ou du savon