

Référence	241012X
Désignation	Bain à sec Combiplac-Sand

Anomalie :

- ✓ Voir rapport d'intervention



RAPPORT D'INTERVENTION N° SAV98220451
Demandant :

Société :

Service :

Nom du responsable :

Livraison	Mise en service	Réparation	Garantie	Maintenance
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Appareil :

Fabricant / Marque	Désignation	Modèle	N° de série
SELECTA	BAIN A SABLE	COMBIPLAC-SAND	673707

Compte-rendu d'intervention :

Intervenant	Quintal Tony		
Date de début	02/03/2023	Date de fin	02/03/2023
Temps de main d'œuvre	1 heure(s)		
Description de la panne :			
Litige client qui a refusé l'appareil car le sable collé sur la plaque			
Résolution :			
Appareil envoyé chez le fabricant SELECTA, il a résolu le problème et amélioré l'appareil, le 04/10/2022			
Suite à réaliser / à prévoir :			
RAS			
Matériel supplémentaire (non prévu dans l'intervention ou le devis initial)	A livrer	A facturer	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Signature de l'intervenant Dutscher	Signature du client ou de son représentant
	<i>Le demandant par sa signature reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions de ventes Dominique DUTSCHER</i>

--	--