

Référence	490005X
Désignation	Station de travail ADN et PCR avec parois en plexiglas

Anomalie :

- ✓ Suite avarie transport, façade avant remplacée, légères rayures sur le plexiglas, fonctionnement conforme

